

Objects / Records

## Bunkerbetonklotz 1941 im 2. Weltkrieg

2 KUPOGR ALB



### Allgemein

<b>Titel / Bezeichnung</b>	Bunkerbetonklotz 1941 im 2. Weltkrieg
<b>Datum</b>	1941
<b>Verzeichnungsstufe</b>	
<b>Institution</b>	Festung Albula

### Beschreibung

<b>Beschreibung</b>	Während des 2. Weltkrieges nur rudimentäre Tarnung, gegen Luftaufklärung und Luftangriffe Blockschutt auf dem Bunkerdach, an den Betonflächen fleckige Tarnungsbemalung und mit Eisenklammern befestigte kleinere Steinblöcke. 10 m breites Stacheldrahthindernis rund um den Bunker. Für die Leitung des Feuers der Maschinengewehre und Kanonen benötigte man verzerrungsfreie Bilder. Die wurden vom Militär mit einer Spezialkamera erstellt, auf Glasplatten. Die Glasplatten (Negative) sind beim Verein Militärgeschichtliche Anlagen Albula.
<b>Medientyp</b>	Image
<b>Kategorie</b>	Photography
<b>Art</b>	Photographic prints

### Provenienz und Erhaltung

<b>Standort</b>	Festung Albula
<b>Eigentümer/-in</b>	Verein Militärgeschichtliche Anlagen Albula

### Weitere Informationen

**Signatur / Identifikationsnummer** 2 KUPOGR ALB

### Rechte und Zugang

**Benutzbarkeit**

### Übergeordneter Eintrag

Parent entry

## Übergeordneter Eintrag

Baureportage Festung Albula: Bilder mit Legenden  
KUPOGR ALB

---

## Verknüpfungen mit geografischen Orten

Depicted place

Albulapass / Alvra, Pass d' / Albula Pass

None

---

## Verknüpfungen mit Bauwerken

See also

Festung Albula

None

---

## Verknüpfungen mit Ereignissen / Bräuche

See also

Renovation Festung Albula

None

---