


Objekte / Dokumente

## Bunkerbetonklotz 1941 im 2. Weltkrieg

2 KUPOGR ALB



### Allgemein

<b>Titel / Bezeichnung</b>	Bunkerbetonklotz 1941 im 2. Weltkrieg
<b>Datum</b>	1941
<b>Institution</b>	Festung Albula

### Beschreibung

**Beschreibung** Während des 2. Weltkrieges nur rudimentäre Tarnung, gegen Luftaufklärung und Luftangriffe Blockschutt auf dem Bunkerdach, an den Betonflächen fleckige Tarnungsbemalung und mit Eisenklammern befestigte kleinere Steinblöcke. 10 m breites Stacheldrahhindernis rund um den Bunker. Für die Leitung des Feuers der Maschinengewehre und Kanonen benötigte man verzerrungsfreie Bilder. Die wurden vom Militär mit einer Spezialkamera erstellt, auf Glasplatten. Die Glasplatten (Negative) sind beim Verein Militärgeschichtliche Anlagen Albulatal.

<b>Medientyp</b>	Bild
<b>Kategorie</b>	Fotografie
<b>Art</b>	Fotoabzüge

### Provenienz und Erhaltung

<b>Standort</b>	Festung Albula
<b>Eigentümer/-in</b>	Verein Militärgeschichtliche Anlagen Albulatal

### Weitere Informationen

**Signatur / Identifikationsnummer** 2 KUPOGR ALB

### Übergeordneter Eintrag

Übergeordneter Eintrag  
Baureportage Festung Albula: Bilder mit Legenden  
KUPOGR ALB

### Verknüpfungen mit geografischen Orten

Dargestellter Ort

## **Verknüpfungen mit geografischen Orten**

Albulapass / Alvra, Pass d' / Albula Pass

None

---

## **Verknüpfungen mit Bauwerken**

Siehe auch

Festung Albula

None

---

## **Verknüpfungen mit Ereignissen / Bräuche**

Siehe auch

Renovation Festung Albula

None

---