

Objekte / Dokumente

Radioempfänger Schaub-Lorenz Goldsuper W32 Typ 3059 (LW+MW+KW+UKW) mit Anschlüssen für Plattenspieler und Zusatzlautsprecher



Allgemein

| | |
|---------------------------------------|--|
| Titel / Bezeichnung | Radioempfänger Schaub-Lorenz Goldsuper W32 Typ 3059 (LW+MW+KW+UKW) mit Anschlüssen für Plattenspieler und Zusatzlautsprecher |
| Datum | 1956-1957 |
| Name der Person / Organisation | Telephon- und Telegraphenwerke C. Lorenz (Berlin, Tempelhof), Stuttgart Zuffenhausen |
| Institution | Ernesto's Grammophon- und Rundfunk Museum |

Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--|
| Beschreibung | Radio Empfänger Schaub-Lorenz Goldsuper W32, Typ 3059 Superhet allgemein, ZF 460/10700 kHz mit 3 Lautsprechern, 1 Bass und 2 Hochtönern, für den Empfang von Lang-, Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen. Das Museum besitzt drei Varianten dieses Geräts, eines davon hat zwei Bass-Lautsprecher - E. Moretti erhielt dieses Radio in Küblis während seiner Schulzeit 1977. Er erzählt: "Durch die Fragerei in den Pausen in dem Dorf in Küblis kam ich zu diesem Gerät. Das Gerät war defekt und ich reparierte es zuhause, da war ich 15 Jahre alt. Defekt war die Endröhre, die EL 84, die die Lautsprecher antreibt. Ich hatte es jahrelang in meinem Zimmer und es musste damals für die Disco-Musik den Kopf hinhalten". Originalpreis waren DM 339.00. |
| Technik | Radio-Röhrentechnik (7 Röhren), in Handarbeit und maschinell hergestellt |
| Material | Aluminium, Blei, Eisen, Farbe, Glas, Holz, Karton (Papier), Kunststoff / Plastik, Kupfer, Messing, Metall, Textilmaterial |
| Masse | 60 x 38 x 27 cm, 11,8 kg |
| Inschrift / Unterschrift | SCHAU-LORENZ (unten in goldener Schrift) |
| Trachsler-Klassifikation | 8.164 Rundspruch, Radio (Radioapparate) |
| Medientyp | Objekt |
| Kategorie | Objekt |
| Art | Tonabspielgeräte |

Provenienz und Erhaltung

| | |
|-----------------------|--|
| Standort | Ernesto's Grammophon- und Rundfunkmuseum |
| Erwerbsart | Fund |
| Eingangsdatum | 1977 |
| Eigentümer/-in | E. Moretti |

Provenienz und Erhaltung

Zustand / Restaurierung

Das Gerät lief lange Zeit nicht mehr, es muss zuerst wieder kontrolliert werden. Und der Lautsprecher-Stoff müsste restauriert werden.

Weitere Informationen

Nachweis / Literatur https://www.radiomuseum.org/r/schaub_goldsuper_w32.html

Verknüpfungen mit geografischen Orten

Produktionsort

Zuffenhausen

None

Verknüpfungen mit Personen / Organisationen

Hersteller:in

Telephon- und Telegraphenwerke C. Lorenz (Berlin, Tempelhof), Stuttgart Zuffenhausen

None
