

---

Objekte / Dokumente  
**Schneeschäden (3)**

## Allgemein

<b>Titel / Bezeichnung</b>	Schneeschäden (3)
<b>Datum</b>	19.06.2012
<b>Name der Person / Organisation</b>	RTR (Produzent:in), Marcel Cadalbert (Mitwirkende:r), Leo Capaul (Mitwirkende:r), Curdin Fliri (Mitwirkende:r)
<b>Institution</b>	Radiotelevisiun Svizra Rumantscha

---

## Beschreibung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schweiz Ruschein, GR: Der schneereiche Winter liess zahlreiche Wirtschaftsgebäude unter der Schneelast zusammenbrechen, die Gebäudeversicherung (GVG) kann teilweise erst jetzt eine komplette Bestandesaufnahme machen
<b>Farbe</b>	colour
<b>Sprachen</b>	Sendeton-rätoromanisch
<b>Serie / Reihe</b>	Telesguard
<b>Enthält</b>	1. Ruschein, GR, Schweiz: Hausbesitzer Leo Capaul und Schadenexperte Marcel Cadalbert besichtigen von Schneelast zerstörten Heustall / Statement Marcel Cadalbert, Leo Capaul
<b>Anzahl / Dauer</b>	00:03:22
<b>Orte</b>	Westeuropa; Ruschein, GR, Schweiz
<b>Schlagworte</b>	umwelt, versicherungsbranche, wetter, wirtschaft
<b>Medientyp</b>	Video / Film
<b>Kategorie</b>	Video / Film
<b>Art</b>	Digitale Videodateien

---

## Rechte und Zugang

<b>Rechteinhaber/-in</b>	Rechte bei RTR
<b>Nutzungsrechte</b>	Copyright

---

## Übergeordneter Eintrag

Übergeordneter Eintrag  
Telesguard  
None

---